

Software-Verlauf

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Q555x_x.14.104.0 (2012-11-27)

Die Verlaufsliste wird derzeit in Ihre Sprache übersetzt. Verwenden Sie in der Zwischenzeit die englische Verlaufsliste.

- HbbTV application is not working. (Only applicable to country, Czech Republic)
- USB recording resume function is not working.

Q555x_x.14.101.0 (2012-09-27)

- Untertitel werden nicht mit dem Video synchronisiert.
- Untertitel werden in verfälschten Farben angezeigt.

Q555x_x.14.99.0 (2012-07-17)

- Maxdome Inhalte sind bei 16:9 mit Autozoom verzogen
- Das Gerät hängt, wenn Untertitel und HbbTV gleichzeitig aktiv sind
- Streamen von Videociety führt zum Absturz
- PNM ist bei jedem Start aktiv und muss immer durch den Benutzer deaktiviert werden
- Allgemeine Verbesserung der Bildqualität

Q555x_x.14.98.0 (2012-05-07)

- Lösung für kein Ton wenn das Signal Dolby oder AC3 enthält
- Lösung für Video/Audio nicht synchron
- Lösung für UPC in Ungarn, keine Sender installiert

Q555x_x.14.97.0 (2012-04-19)

- Lösung für Falsche Zeichen in Tschechischem DVB-S EPG
- Lösung für TV geht nach ein paar Minuten in den Stand By
- Lösung für TV startet im DVB-S Betrieb neu
- Lösung für Cam Module ist im DVB-S Betrieb nicht anwählbar

Q555x_x.14.96.0 (2012-03-02)

- Die Option "3D format" (3D-Format) kann auf dem TV3 HD-Sender während der 3D-Sendung nicht ausgewählt werden. (Spanien)
- In "Multi View" (Mehrfachansicht) werden fremde Symbole angezeigt.
- Keine Unterstützung von bestimmten HD- und 3D-Sendern über DSMART CI-Karte. (Türkei)
- Automatisches Sortieren von DVB-S-Sendern nicht mehr möglich.

- Zeitweise verschlüsseltes Programm über Ziggo CI+.
- Probleme mit deutscher Übersetzung im Menü "Sort" (Sortieren).

Q555x_x.14.95.0 (2012-02-01)

- Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Sendern bei der Installation im Hintergrund. (Nur zutreffend bei K-Modellen)
- Videotext funktioniert nicht bei ZIGGO-Sender. (Nur zutreffend, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Ambilight leuchtet zeitweise auf.
- Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn man einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop abspielt.
- MHEG kann nicht (mit der roten Taste) auf einem MHEG-Sender aktiviert werden.

Q555x_x.14.93.0 (2011-12-21)

- Lösung für stotterndes Geräusch über HDMI.

Q555x_x.14.91.0 (2011-12-13)

- Lösung für metallischen Ton beim Umschalten zwischen SD- und HD-Quellen.
- Lösung für sichtbare Artefakte auf dem 46PFL9706.
- Lösung für fehlenden Ton von HTS nach Ändern der Voreinstellungen von DVB-C zu analogem Kabel.
- Lösung, wenn der Fernseher im Semi-Standby-Modus (nach dem Ausschalten aus dem Standby-Modus) nicht mehr reagiert.
- Lösung, wenn der Fernseher nach genau 2 Stunden in den Standby-Modus wechselt.
- Lösung, wenn nach dem Einschalten des Fernsehers der Startbildschirm angezeigt wird, der Fernseher daraufhin neu startet und der Startbildschirm erneut angezeigt wird.
- Lösung für fehlendes Bild nach dem Einschalten (Ton und Ambilight funktionieren).
- Lösung für Tonausfälle bei HDMI-Verbindung.
- Lösung, wenn Video bei DVB-T mit H264-Diensten durchgehend ruckelt.
- Lösung für nicht verfügbare HD+ Dienste nach Software-Aktualisierung durch den Anbieter. (Deutschland, Österreich und Schweiz)

Q555x_x.14.84.0 (2011-10-19)

- Lösung, wenn Bild beim Fernsehen über Ziggo DVB-C CI+ verschwindet.
- Lösung, wenn RTL-XL-Programme über Net TV in den Niederlanden nicht starten.
- Verbesserte PVR-Aufzeichnung.
- Lösung für unregelmäßige Hot-Reboots (teilweise Neustarts).

Q555x_x.14.80.0 (2011-10-11)

- Lösung für fehlenden/s Ton/Bild bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen auf dem 32PFL9606.

- Lösung für Sprünge zum Anfang der Aufzeichnung während des schnellen Vorlaufs auf dem 32PFL9606.
- Verbesserung der programmierten Aufzeichnungen.
- Verbessertes Einschaltverhalten.
- Verbesserung der 3D-Darstellung im Content Browser auf dem 32PFL9606.

Q555x_x.14.79.0 (2011-10-07)

- Neue Funktion "YouTube Leanback" hinzugefügt.
<http://www.youtube.com/watch?v=bITse42LpKA>
- Verbesserte Leistung während der Verwendung von USB-Maus und -Tastatur.
- Verbesserte Geschwindigkeit während der Festplattenprüfung.
- Lösung für die Verwendung von SD-Karten von niedriger Qualität mit dem videoshop.
- Verbesserung durch Verwendung von PVR-Aufzeichnung.
- Lösung für abgehackte Aufzeichnung in Frankreich.
- Lösung für Einschaltprogramm der Festplatte/des Fernsehers.
- Lösung für Standbilder während Time Shift.
- Lösung für Bildstörungen beim DVB-C-Sender "Phoenix".

Q555x_x.10.105.1 (2011-08-23)

- Verbesserung in dieser Version in Übereinstimmung mit Anbieter.

Q555x_x.9.22.0 (2011-07-15)

- Lösung, wenn Nand-Flash bei 80 % stoppt. Überlastung einer Partition des Nand-Flash.
- Lösung, damit die WISI-STB unterstützt wird.
- Lösung für in den ersten 2 bis 3 Minuten nicht verfügbare menünavigation, wenn Net TV und Sat verbunden sind.
- Lösung für nicht verfügbaren Videotext nach Verwendung des offenen internets in Net TV.
- Lösung, damit Videotext nach dem Umschalten von Digital RF richtig in Extern 1 dargestellt wird.
- Lösung für russische Übersetzungsfehler in der Benutzeroberfläche und in Net TV.
- Lösung für Verlust von Voreinstellungen nach Umschalten zwischen ASTRA und HOT Bird (zwischen 2LNBs).
- Lösung für die Anzeige schwarzer Bilder bei der ORF-HD-Cam.
- Lösung für Bildstörung beim DVB-C-Sender "Phoenix" - Deutschland Region Zweibrücken.
- Lösung für Lippensynchronisation über EXT, "Audio-Ausgangsverzögerung" funktioniert nicht.

Q555x_x.9.18.0 (2011-05-11)

- Lösung für zeitweise fehlendes Bild beim Einschalten.
- Lösung für Sonderzeichen im portugiesischen Multitab über RC.
- Lösung für EPG, das immer bei Sender 1 startet.
- Lösung für Probleme mit Technisat HD8 + HD stb.

- Lösung für Filme im Videoshop, die nach 2 Stunden und 33 Minuten anhalten.
- Kleines Bild des Fernsehsenders in der rechten oberen Ecke, nachdem Net TV aufgerufen wurde.
- Lösung für das Wort "Select your language" (Auswählen Ihrer Sprache) auf der Seite für die erste Installation im Portugiesischen.
- Lösung für das Wort "Rauschunterdrück." im Portugiesischen für alle Smart-Einstellungen beim Ansehen einer Demo.
- Weniger deutliche Bildschirmmenüs bleiben auf dem Bildschirm (40/46PFL9715)
- Entfernt Abhängigkeit von Senderlibs der Software-Aktualisierung.
- Lösung für Channelmap-Inkompatibilität.