

Histórico do software (AZ390/12 e AZ390W/94)

software mais recente aprimora:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Versão 8

- Solução do problema em que o dispositivo é desligado automaticamente após 15 minutos de operação no modo AUX.