

Software-Verlauf (AZ390/12 und AZ390W/94)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Version 8

- Behebt ein Problem, bei dem sich das Gerät nach 15 Minuten im AUX-Modus automatisch ausschaltet.