

## **Cronologia del software (AZ390/12 e AZ390W/94)**

L'ultima versione software migliora le seguenti problematiche:

**NOTA:** ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

### **Versione 8**

- Risolve il problema dello spegnimento automatico del dispositivo dopo 15 minuti di funzionamento in modalità AUX.