

Softwareverlauf (BDP2100 and BDP2180, except /F7, F8)

Hinweis:

Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

System software version: v2.20

- Verbesserte AACs-Leistung