

Software-Verlauf(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)

Die aktuelle Software löst die folgenden Probleme:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

V1.33

- Das Problem mit Geräuschen beim Auswerfen einer Disc wurde behoben.