

Historial del software(BDP3215B/12 BDP3210B/12BDP3290B/12 BDP3290B/98)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión 1.33

- Solucionado el problema con el ruido cuando se expulsaba un disco.