

Software-Verlauf (BDP7750)

HINWEIS:

- Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.
 - Der Dateiname der Aktualisierungsdatei (*.bin) lautet [BDP7750.bin](#).
 - Nachdem Sie die Aktualisierungsdatei heruntergeladen haben, extrahieren Sie (entzippen) Sie sie in einen Ordner. Kopieren Sie den [extrahierten Ordner \(UPG\)](#) mit der [Firmware-Datei](#) in das [Stammverzeichnis](#) des USB-Flashlaufwerks.
-

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:

Version 1.37

- Sicherstellung einer reibungslosen SmartTV-Leistung und Verbesserung der Kompatibilität

Version 1.3

- Verringert die Auto-Standby-Zeit
- Entfernt Skype von den Anwendungen

Version 1.26

- Verbesserung der USB-Tastaturen
- Problem des Aufhängens bei manchen Vorgängen behoben

Version 1.20

- Verbesserte Miracast-Konnektivität zwischen Netgear-Routern sowie Samsung- und MI2A-Mobiltelefonen.
- Verbesserte Reaktionszeiten für Vorgänge mit Miracast.
- Neues Wiedergabelayout und neue Funktionen für die YouTube-App in SmartTV.
- Verbesserte Stabilität der Wiedergabe beim Streaming über YouTube.
- Behebt ein Problem, bei dem BDP nur die ersten 100 Ordner eines DLNA-Servers anzeigen kann.