

Softwareverlauf_BTS7000

Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Version 34

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V34.25.02.1310210E

- Automatischer Standby-Modus von 30 Minuten auf 15 Minuten geändert.

Version 33

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V33.25.02.1310210E

- Aktualisierte Toneinstellung .
- Problem mit ungewöhnlicher Reaktion von TV-Fernbedienungen behoben.

Version 32

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V32.25.02.1310210E

- Mögliches HDMI CEC-Problem mit Philips Fusion Fernseher
- Verbesserte HDMI CEC-Funktion
- Gerät wechselt im Audio IN-Modus unnötigerweise in den Standby-Modus
- Problem behoben, beim dem das Produkt nicht aus dem Ruhemodus aktiviert wird
- Aktualisierte Toneinstellung