

Software history_BTS7000

Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Versión 34

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V34.25.02.1310210E

- El tiempo de espera automático ha cambiado de 30 a 15 minutos

Versión 33

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V33.25.02.1310210E

- Se ha actualizado la configuración de sonido
- Se ha solucionado el problema con la respuesta anormal de los mandos a distancia de los televisores

Versión 32

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

V32.25.02.1310210E

- Posibles problemas con HDMI CEC con el televisor Philips Fusion
- Funciones HDMI CEC mejoradas
- El dispositivo pasa al modo de espera en modo Audio IN innecesariamente
- Producto solucionado, no un problema al salir del modo de espera
- Configuración de sonido actualizada