

Historique du logiciel_BTS7000

Remarque : le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

La dernière version du logiciel corrige les problèmes ci-dessous :

Version 34

Informations sur la version de l'écran du téléviseur

V34.25.02.1310210E

- Délai de mise en veille automatique réduit de 30 à 15 minutes

Version 33

Informations sur la version de l'écran du téléviseur

V33.25.02.1310210E

- Mise à jour des paramètres de son.
- Résolution du problème de réponses anormales des télécommandes TV.

Version 32

Informations sur la version de l'écran du téléviseur

V32.25.02.1310210E

- Problème potentiel de la fonction HDMI CEC avec le téléviseur Philips Fusion
- Amélioration de la fonction HDMI CEC
- L'appareil passe inutilement du mode Audio In au mode veille
- Résolution du problème de réactivation de l'appareil
- Réglage du son mis à jour