

Software history_BTS7000

Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

Problemi seguenti risolti grazie all'ultima versione del software:

Versione 34

Informazioni versione schermo TV

V34.25.02.1310210E

- Tempistica dello standby automatico modificata da 30 minuti a 15 minuti.

Versione 33

Informazioni versione schermo TV

V33.25.02.1310210E

- Impostazione audio aggiornata .
- Risposta anomala dai telecomandi TV risolta.

Versione 32

Informazioni versione schermo TV

V32.25.02.1310210E

- Potenziali problemi relativi all'HDMI CEC con il Philips Fusion TV
- Migliorata funzionalità HDMI CEC
- Il dispositivo passa in standby nella modalità Audio IN anche se non richiesto
- Risolto il problema del mancato funzionamento della sveglia
- Impostazioni audio aggiornate