

## **Softwareverlauf\_CSS5530B/12, /37, CSS5530G/12, /96, CSS5330G/12, CSS5330B/12**

Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Die aktuelle Software löst die folgenden Probleme:

### **Version 35**

Versionsinformationen Gerätedisplay :

#### **CSS5530**

- 1) Version des Hauptgeräts: **V35**
- 2) Repeater-Version: **V09**
- 3) TX-Version: **V09**
- 4) RX-Version: **V09**

#### **CSS5330**

- 1) Version des Hauptgeräts: **V35**
- 2) Repeater-Version: **V09**
- 3) TX-Version: **V04**
- 4) RX-Version: **V05**

- USB-Wiedergabefunktion (MP3) hinzugefügt  
Kunden, die eine Fernbedienung ohne spezielle Tasten für die USB-Wiedergabe verwenden, erhalten Anweisungen zur Verwendung dieser Funktion im aktualisierten Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Website ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).
- Verbesserungen der Systemleistung
- Verbesserte Startzeit beim Aktivieren über die TV-Fernbedienung
- Startprobleme beim Aktivieren des Geräts über die TV-Fernbedienung behoben
- Testton bei der Einrichtung von Surround-Sound festgelegt.