

Software history_ _CSS5530B/12, /37, CSS5530G/12, /96, CSS5330G/12, CSS5330B/12

Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Versione 35

Informazioni sulla versione su display locale

CSS5530

- 1) Versione principale: **V35**
- 2) Versione Ripetitore: **V09**
- 3) Versione TX: **V09**
- 4) Versione RX: **V09**

CSS5330

- 1) Versione principale: **V35**
- 2) Versione Ripetitore: **V09**
- 3) Versione TX: **V04**
- 4) Versione RX: **V05**

- Aggiunta la funzione di riproduzione USB (MP3)
Per gli utenti che utilizzano un telecomando sprovvisto di tasti specifici per la riproduzione USB, fare riferimento al sito Web di assistenza Philips (www.philips.com/support) per il manuale dell'utente aggiornato contenente le istruzioni per utilizzare questa funzione
- Corrette le prestazioni di sistema
- Migliorato il tempo di accensione in caso di attivazione tramite il telecomando del TV .
- Risolti i problemi di accensione in caso di attivazione tramite il telecomando del TV.
- Risolto il problema del suono di prova per la configurazione dell'audio surround.