

Historial del software(DCB2070)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: v31 (Abril de 2013)

- Mejora de la reproducción de algunos discos con contenido protegido.

Versión de firmware MCU "dab- sermmi- FS2027- 0000- 0359- V4.2.11.38059-IB19" (agosto de 2012)

- Resuelve el problema de sincronización de la hora de DAB.

Versión de software del sistema: v30 (Aug-2012)

- Resuelve el problema de sincronización de la hora de DAB.

Versión de software del sistema: v28 (marzo de 2012)

- Resuelve el problema de hora incorrecta en el modo de espera.