

Historique du logiciel (DTM3170/12)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version 1.0:

MCU V58:

- Résolution du problème de raccrochage en mode veille d'économie d'énergie.

CD V17:

- Résolution du problème d'écart entre les pistes pendant la lecture d'un CD.