

Cronologia del software (DTM3170/12)

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione 1.0:

MCU V58:

- Risolto il problema relativo al blocco dopo un periodo in modalità ECO standby.

CD V17:

- Risolto il problema relativo all'intervallo tra una traccia e l'altra durante la riproduzione del CD.