

Softwaregeschiedenis (DTM3170/12)

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Versie 1.0:

MCU V58:

- Probleem met vastlopen na de energiebesparende stand-bymodus opgelost.

CD V17:

- Lost het probleem op waarbij de overgang tussen nummers op een CD erg groot is.