

Softwaregeschiedenis(DTM9030/10)

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie: 21

- Laderprestaties verbeteren