

Historique du logiciel (DVP2880, DVP2850, DVP2880)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version du logiciel système 06

- Amélioration de l'allumage du voyant.

Version logiciel système 05

- Correction concernant l'état du voyant (le voyant s'allume lorsque l'appareil est allumé.)