

Cronologia del software (HTB3510, 3510X, 3540, 3570, 3571)

Nota:

- Ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.
 - Il nome file del file di aggiornamento (*.bin) è HTB3570.bin. Il nome file può NON necessariamente essere lo stesso del numero di modello.
 - Dopo aver scaricato il file di aggiornamento, estrarlo (decomprimerlo) in una cartella. Copiare la [cartella estratta \(UPG\)](#) con il file del [firmware](#) all'interno della [directory principale](#) dell'unità flash USB.
-

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Versione: v. 29.01

- Risoluzione del problema legato alla mancata riproduzione di file MP4 mediante DLNA
- Risoluzione dell'errore legato alla visualizzazione in diverse lingue.

Versione V1.29.00

- Correzione dei bug durante l'avvio

Versione v1.28.01(non per i modelli /93)

- Aggiornamento Smart TV.
- Ottimizzazione uscita audio.
- Correzione dell'errore di visualizzazione delle informazioni RDS.

Versione v1.26.03

- Migliore riproducibilità dei file MP3
- Migliore riproducibilità dei dischi Blu-ray
- Migliori prestazioni relative al Wi-Fi
- Corretto il problema relativo alla configurazione dell'altoparlante
- Corretto il problema relativo alla visualizzazione ID3 in russo per i file MP3
- Corretto il problema relativo al subwoofer
- Corretto il problema relativo ai bassi
- Corretto il problema relativo alla visualizzazione sullo schermo in russo
- Importazione Smart TV 2.0

Versione v1.26.02 (non per i modelli /55, /78, /93, /94)

- Migliore riproducibilità dei file MP3
- Migliore riproducibilità dei dischi Blu-ray
- Migliori prestazioni relative al Wi-Fi
- Corretto il problema relativo alla configurazione dell'altoparlante

- Corretto il problema relativo alla visualizzazione ID3 in russo per i file MP3
- Corretto il problema relativo al subwoofer
- Corretto il problema relativo ai bassi
- Corretto il problema relativo alla visualizzazione sullo schermo in russo
- Importazione Smart TV 2.0

Versione V1.24.00

- Corretto il problema relativo a HDMI ARC.

Versione V1.23.01 (solo per TB3510/12, 3540/12, 3570/12)

- Risoluzione dei problemi legati a YouTube.