

história software_HTL21x3/31x0/3142

Nota: talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo do número do modelo.

O software mais recente soluciona os problemas abaixo:

Versão 35

Tela de informações de versão da TV
V35.25.07.140620A1

Tela de informações locais de versão (aparecerá na seguinte sequência)

- 1) Versão principal: **V35**
- 2) versão RISC: **140620A1**
- 3) TX versão: **V25**
- 4) versão RX: **V25**
- 5) Toque versão Panel: **V07**

- Reduzir o tempo de espera automática de 30 minutos para 15 minutos
- Problema com fonte comutação resolvido com toque de NFC
- Pequenas correções de erros

Versão 27

Tela de informações de versão da TV
V27.25.07.140219A1

Tela de informações locais de versão (aparecerá na seguinte sequência)

- 6) Versão principal: **V27**
- 7) versão RISC:14 **0219A1**
- 8) TX versão: **V25**
- 9) versão RX: **V25**
- 10) Toque versão Panel: **V07**

- Questões relacionadas com HDMI CEC resolvidos
- Ruído interrupção de áudio fixo ao selecionar os modos de som