

Softwareverlauf_HTL21x3/31x0/3142

Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Version 35

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V35.25.07.140620A1

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion: **V35**
 - 2) RISC-Version: **140620A1**
 - 3) TX-Version: **V25**
 - 4) RX-Version: **V25**
 - 5) Touch Panel-Version: **V07**
- Verringerung der Auto-Standby-Zeit von 30 Minuten auf 15 Minuten
 - Problem mit der Quellenumschaltung bei der NFC-Kopplung gelöst
 - Kleinere Fehlerbehebungen

Version 27

Versionsinformationen Fernsehbildschirm

V27.25.07.140219A1

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Hauptversion: **V27**
 - 2) RISC-Version: **14 0219A1**
 - 3) TX-Version: **V25**
 - 4) RX-Version: **V25**
 - 5) Touch Panel-Version: **V07**
- Probleme mit HDMI CEC behoben
 - Geräusch durch Audiunterbrechung bei der Auswahl der Sound-Modi behoben