

## Software history\_HTL21x3/31x0/3142

**Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

### **Versión 35**

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

**V35.25.07.140620A1**

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: **V35**
  - 2) Versión RISC: **140620A1**
  - 3) Versión TX: **V25**
  - 4) Versión RX: **V25**
  - 5) Versión de panel táctil: **V07**
- Reduzca el tiempo de espera automático de 15 a 30 minutos.
  - Se ha solucionado el problema de cambio de fuente al tocar NFC.
  - Corrección de errores secundarios

### **Versión 27**

Información sobre la versión en la pantalla del televisor

**V27.25.07.140219A1**

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

- 1) Versión principal: **V27**
  - 2) Versión RISC: **14 0219A1**
  - 3) Versión TX: **V25**
  - 4) Versión RX: **V25**
  - 5) Versión de panel táctil: **V07**
- Resolución de problemas relacionados con HDMI CEC
  - Problema de ruido en la interrupción de audio solucionado al seleccionar modos de sonido