

## Software history\_HTL21x3/31x0/3142

**Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.**

**L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:**

### **Versione 35**

Informazioni sulla versione su schermo TV  
**V35.25.07.140620A1**

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: **V35**
  - 2) Versione RISC: **140620A1**
  - 3) Versione TX: **V25**
  - 4) Versione RX: **V25**
  - 5) Versione touch panel: **V07**
- Tempo di standby automatico ridotto da a 30 a 15 minuti
  - Risolto il problema del cambio sorgente toccando l'etichetta NFC
  - Risoluzione di alcune problematiche minori

### **Versione 27**

Informazioni sulla versione su schermo TV  
**V27.25.07.140219A1**

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale: **V27**
  - 2) Versione RISC: **14 0219A1**
  - 3) Versione TX: **V25**
  - 4) Versione RX: **V25**
  - 5) Versione touch panel: **V07**
- Risoluzione dei problemi relativi a CEC HDMI
  - Risoluzione del rumore di interruzione dell'audio quando si selezionano le modalità audio