

Softwaregeschiedenis_ HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12

Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

In de nieuwste software zijn de volgende problemen opgelost:

Versie 44

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: V44
 - 2) Repeater-versie: V22
 - 3) TX-versie: V25
 - 4) RX-versie: V25
 - 5) Versie aanraakpaneel: V08
- Probleem met automatische stand-by opgelost

Versie 43

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- (1) Hoofdversie: V43
 - (2) Repeater-versie: V20
 - (3) TX-versie: V25
 - (4) RX-versie: V25
 - (5) Versie aanraakpaneel: V08
- Probleem met het onthouden van basinstelling opgelost

Versie 42

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: V42
 - 2) Repeater-versie: V20
 - 3) TX-versie: V25
 - 4) RX-versie: V25
 - 5) Versie aanraakpaneel: V06
- Algoritme basinstelling bijgewerkt

Versie 40

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: V40
- 2) Repeater-versie: V20
- 3) TX-versie: V25
- 4) RX-versie: V25

5) Versie aanraakpaneel: V06

- Stand-by-tijd in rust aangepast van 30 naar 15 minuten