

Histórico do software (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Nota:

talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo.

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Versão 1.58.00

- Desempenho melhorado de reprodução de disco 3D

Versão 1.52.00

- Sincronização de áudio melhorada
- Bugs do sistema corrigidos

Versão 1.47.10 MCU V36.05

- Correção do problema no modo de espera automatic
- Correção do problema no módulo de Surround posterior wireless do RWSS5510

Versão 1.47.10

- Melhor desempenho do sistema

Versão 1.27 MCU V36.01

- Solucionado o problema de ajuste de volume da caixa acústica wireless

- Capacidade de reprodução aprimorada

Versão 1.27

- Interface de usuário aprimorada
- Capacidade de reprodução aprimorada