

## **Software-Verlauf (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)**

*Hinweis:*

*Der Dateiname der .bin-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.*

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

### **Version 1.58.00**

- Verbesserte 3D-Disc-Wiedergabeleistung

### **Version 1.52.00**

- Sincronização de áudio melhorada
- Bugs do sistema corrigidos

### **Version 1.47.10 MCU V36.05**

- Beheben eines Problems beim automatischen Standby-Modus
- Beheben eines Problems mit dem RWSS5510 Wireless-Surround-Modul für Rücklautsprecher

### **Version 1.47.10**

- Verbesserte Systemleistung

### **Version 1.27 MCU V36.01**

- Problem bzgl. Lautstärkeanpassung bei kabellosem Lautsprecher gelöst
- Verbesserte Wiedergabefähigkeit

### **Version 1.27**

- Verbesserte Benutzeroberfläche
- Verbesserte Wiedergabefähigkeit