

Historique du logiciel (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Remarque :

le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :
REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version 1.58.00

- Performances de lecture des disques 3D optimisées

Version 1.52.00

- Amélioration de la synchronisation audio
- Résolution des bogues système

Version 1.47.10 MCU V36.05

- Résoudre le problème lié à la mise en veille automatique
- Résoudre le problème avec le module Surround arrière sans fil RWSS5510

Version 1.47.10

- Amélioration des performances système

Version 1.27 MCU V36.01

- Problème d'ajustement du volume de l'enceinte sans fil résolu
- Lecture améliorée

Version 1.27

- Interface utilisateur améliorée
- Lecture améliorée