

Cronologia del software (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Nota:

il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

Versione 1.58.00

- Prestazioni di riproduzione dei dischi 3D migliorate

Versione 1.52.00

- Sincronizzazione audio migliorata
- Bug di sistema corretti

Versione 1.47.10 MCU V36.05

- Risoluzione del problema relativo alla funzione di standby automatic
- Risoluzione del problema relativo al modulo surround posteriore wireless RWSS5510

Versione 1.47.10

- Prestazioni di sistema migliorate

Versione 1.27 MCU V36.01

- Risolto il problema relativo alla regolazione del volume dell'altoparlante wireless

- Riproduzione migliorata

Versione 1.27

- Interfaccia utente migliorata
- Riproduzione migliorata