

Сведения о версиях ПО (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Примечание.

Имя файла с расширением bin НЕОБЯЗАТЕЛЬНО должно совпадать с номером модели.

Последняя версия ПО позволяет решить следующие проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

Версия 1.58.00

- Улучшено качество воспроизведения дисков в формате 3D

Версия 1.52.00

- Улучшена синхронизация аудио
- Устранены системные ошибки

Версия 1.47.10 MCU V36.05

- Устранена проблема автоматического перехода в режим ожидания
- Устранена проблема с беспроводным тыловым модулем системы объемного звука RWSS5510

Версия 1.47.10

- Повышена производительность системы

Версия 1.27 MCU V36.01

- Устранена проблема регулировки громкости беспроводной АС
- Повышено качество воспроизведения

Версия 1.27

- Улучшен пользовательский интерфейс
- Повышено качество воспроизведения