

Version : V039

Avantages de la mise à jour du logiciel: [Résolution du problème du radio-réveil qui ne fonctionnait pas en mode d'économie d'énergie.](#)

Procédure de mise à jour du logiciel:

IMPORTANT:

NE DÉCONNECTEZ PAS l'appareil du bloc d'alimentation pendant la mise à jour du micrologiciel.

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le pack du micrologiciel sur votre PC.
2. Décompressez le pack du micrologiciel pour en extraire les 2 fichiers qu'il contient.
3. Copiez ces deux fichiers sur une clé USB **vide**. **Remarque : pour garantir la bonne installation de la mise à niveau, NE renommez AUCUN des 2 fichiers.**
4. Branchez la clé USB sur votre appareil.
5. Allumez votre appareil.
6. Sélectionnez USB comme source. Le message « READING » (LECTURE) apparaît sur l'écran de l'appareil et la mise à jour commence après 4 signaux sonores. Après 2 minutes environ, un signal sonore continu vous indique que la mise à jour est terminée.
7. Retirez la clé USB de l'appareil.

Historique de la mise à jour du logiciel:

non disponible