Cronologia software

IMPORTANTE: *La nuova versione del software è stata nuovamente migliorata per una maggiore efficienza della ricerca canali, che richiedeva la reinstallazione dei canali TV durante l'aggiornamento del software del TV dalla versione TPM62E_2.07 (o precedente) alla versione TPM62E_2.11 (o successiva). dopo la reinstallazione dei canali, è possibile riordinarli nella griglia dei canali in base alle proprie preferenze tramite la funzione REORDER (RIORDINA) nel menu delle opzioni.*

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

TPM62E_2.26 *(Data di pubblicazione: 2013-03-28)*

- Risolto problema relativo al televideo del sistema DVB-C in Romania.

TPM62E_2.25 *(Data di pubblicazione: 2012-09-12)*

- Il TV non risponde al telecomando quando si passa ai canali France 24 o Balkan TV tramite il fornitore di servizi digitali Teledünya (solo per la Turchia).
- Blocco delle immagini e TV che non risponde al telecomando quando si passa al canale Mezzo (solo per la Serbia).
- Il TV non riproduce alcuna immagine video dopo l'avvio una volta effettuato il collegamento a un decoder (STB) mediante HDMI. (solo per la Francia).
- Assegnazione del canale YouSee. (solo per la Danimarca).
- Modificata l'opzione [Difficoltà visive] da attiva a non attiva.

TPM62E_2.24 *(Data di pubblicazione: 2012-04-20)*

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali (solo per l'Italia).
- Opzione del provider via cavo Stofa aggiunta all'elenco di installazione dei provider per l'installazione DVB-C (solo per la Danimarca).
- Canali UPC mancanti (solo per i Paesi Bassi).
- Blocco delle immagini quando si riproducono file jpeg animati.
- Su alcuni canali digitali viene riprodotto un altro audio (solo per le Mauritius).

TPM62E_2.22 *(Data di pubblicazione: 2012-04-05)*

Per i modelli 32PFL5606H/XX:

- Corretto errore OSD da [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus HD] in [Config.] > [Impostazioni TV] > [Immagine].

Per i modelli 32PFL5306H/XX e 32PFL5406H/XX:

- Corretto errore OSD da [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus] in [Config.] > [Impostazioni TV] > [Immagine].

TPM62E_2.21 *(Data di pubblicazione: 2012-03-01)*

- Introduzione di nuove linee di prodotti.

TPM62E_2.20 *(Data di pubblicazione: 2011-11-24)*

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di aggiornare il TV con questo software poiché comprende la maggior parte della certificazione.

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guarda il canale NT1. (solo per la Francia).
- La scelta del fornitore dei servizi digitali può essere effettuata dal menu di installazione dei canali. (solo per la Danimarca).

TPM62E_2.18 *(Data di pubblicazione: 2011-10-06)*

- Perdita intermittente del sonoro quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.
- Opzione Multifeed disabilitata per i canali Sky (solo per la Germania).

TPM62E_2.16 *(Data di pubblicazione: 2011-09-06)*

- Con questo software il TV ottiene la certificazione ZIGGO, UPC e Com Hem.
- Modifica dell'immagine predefinita in modalità [Schermo ampio].
- Nessun programma sui canali S02 e S03 (solo per la Germania).
- Dopo aver cambiato canale, viene visualizzato il messaggio di aggiornamento dell'elenco dei canali.
- Perdita sonora ad intermittenza durante la visione di canali digitali via cavo (DVB-C).

TPM62E_2.11 *(Data di pubblicazione: 2011-07-21)*

- Con questo software il TV è certificato Saorview. (solo per l'Irlanda)
- Abilitazione della funzione di riorganizzazione dei canali per tutti i fornitori del servizio ad eccezione di Ziggo. (solo per i Paesi Bassi).
- Possibilità per gli utenti di disabilitare la funzione di “spegnimento automatico dopo le 4 ore" dal menu [Auto switch off] (Spegnimento automatico).
- Il TV si spegne e si riaccende da solo durante la riproduzione USB.

TPM62E_2.07 *(Data di pubblicazione: 2011-06-15)*

- Miglioramento della traduzione delle voci OSD.
- Funzionamento della demo di Active Control migliorato.
- Il tasto FIND non visualizza la griglia dei canali.
- TV senza audio dopo l'accensione.

TPM62E_2.00 *(Data di pubblicazione: 2011-04-27)*

- Software di produzione iniziale.