Historial de software

IMPORTANTE*: Se ha realizado una nueva mejora en la última versión de software para mejorar la eficacia de la búsqueda de canales, lo que requirió volver a instalar los canales de televisión al actualizar el software del televisor de la versión TPM62E_2.07 (o anterior) a la versión TPM62E_2.11 (o posterior). Después de volver a instalar los canales, puede volver a ordenarlos para adaptarlos a sus preferencias en la lista de canales con la función REORDENAR del menú de opciones.*

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

TPM62E_2.26 *(Fecha de publicación: 2013-03-28)*

- Se ha corregido el problema del teletexto de TDC en rumano.

TPM62E_2.25 *(Fecha de publicación: 2012-09-12)*

- El televisor no responde al mando a distancia al cambiar a los canales France 24 o Balkan TV a través del proveedor de servicios digitales Teledünya. (Sólo aplicable para Turquía)
- La imagen se congela y el televisor no responde al mando a distancia al cambiar al canal Mezzo. (Solo aplicable para Serbia)
- El televisor no muestra vídeo después de iniciarlo cuando está conectado a un receptor de satélite (STB) a través de HDMI. (Sólo aplicable para Francia).
- Asignación de canales de YouSee. (Sólo aplicable para Dinamarca)
- Se ha cambiado la opción [Visual impaired] (Invidente) predeterminada de activada a desactivada.

TPM62E_2.24 *(Fecha de publicación: 2012-04-20)*

- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales de DI.TV. (Solo aplicable para Italia)
- Se ha añadido la opción del proveedor de servicios de cable Stofa a la lista de proveedores de servicios de cable de instalación de TDC. (Sólo aplicable para Dinamarca)
- Faltan canales de UPC. (Solo aplicable para los Países Bajos)
- La imagen se congela al reproducir archivos Motion JPEG.
- Se oye un audio diferente en algunos canales digitales. (Sólo aplicable para Mauricio)

TPM62E_2.22 *(Fecha de publicación: 2012-04-05)*

Para los modelos 32PFL5606H/XX:

- Se ha corregido el error de OSD de [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus HD] en [Configuración]> [Ajustes de TV]> [Imagen].

Para los modelo 32PFL5306H/XX y 32PFL5406H/XX:

- Se ha corregido el error de OSD de [Digital Crystal Clear] a [Pixel Plus] en [Configuración]> [Ajustes de TV]> [Imagen].

TPM62E_2.21 *(Fecha de publicación: 2012-03-01)*

- Introducción de nuevas gamas de productos.

TPM62E_2.20 *(Fecha de publicación: 2011-11-24)*

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que actualice el televisor con este software ya que cubre una certificación importante.

- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización del canal NT1. (Sólo aplicable para Francia).
- La selección del proveedor de servicios digitales se proporciona en el menú de instalación de canales. (Sólo aplicable para Dinamarca)

TPM62E_2.18 *(Fecha de publicación: 2011-10-06)*

- Pérdida intermitente del sonido al conectar un dispositivo externo a través de HDMI.
- La opción multicanal está desactivada en los canales de Sky. (Sólo aplicable para Alemania)

TPM62E_2.16 *(Fecha de publicación: 2011-09-06)*

- Con este software el televisor dispondrá de las certificaciones ZIGGO, UPC y Com Hem.
- Cambia el formato de imagen predeterminado a [Pantalla panorám.].
- No hay ningún programa en los canales S03 y S03. (Sólo aplicable para Alemania)
- Aparece el mensaje de actualización de la lista de canales después de cambiar de canal.
- Sonido intermitente al visualizar canales de cable digitales (TDC).

TPM62E_2.11 *(Fecha de publicación: 2011-07-21)*

- Con este software, el televisor tiene certificación Saorview. (Sólo aplicable para Irlanda)
- Habilita la función de reordenación de canales para todos los proveedores de servicio, excepto para Ziggo. (Sólo aplicable para los Países Bajos)
- Permita a los usuarios desactivar la función de apagado automático tras 4 horas en el menú de apagado automático.
- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la reproducción de un dispositivo USB.

TPM62E_2.07 *(Fecha de publicación: 2011-06-15)*

- Mejora en la traducción de la OSD.
- Mejora del comportamiento de demostración de control activo.
- El botón FIND no muestra la lista de canales.
- El televisor no tiene sonido tras encenderlo con el interruptor de encendido.

TPM62E_2.00 *(Fecha de publicación: 2011-04-27)*

- Software de producción inicial.