Histórico do software

OBSERVAÇÃO: cada versão nova contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

O software mais recente soluciona os problemas abaixo:

Q5552_0.14.104.0 *(Data da publicação: 2012-11-26)*

- A função para retomar a gravação USB não está funcionando.

Q5552_0.14.101.0 *(Data da publicação: 2012-10-01)*

- A legenda não está sincronizada com o vídeo.
- A legenda é exibida em cores estranhas.

Q5552_0.14.100.0 *(Data da publicação: 2012-08-21)*

- Impossibilidade de reprodução de filmes alugados na locadora on-line.
- A página da Web não fica visível na janela PIP durante a reprodução de filmes alugados na locadora on-line.

Q5552_0.14.97.0 *(Data da publicação: 2012-04-30)*

- A TV entra no modo de espera automaticamente após deixá-la ligada por alguns minutos.

Q5552_0.14.96.0 *(Data da publicação: 2012-03-15)*

- A TV desliga automaticamente durante a exibição do Guia de programação eletrônico (EPG) enquanto o aplicativo Ginga está ativado.

Q5552_0.14.93.0 *(Data da publicação: 2011-12-22)*

- A TV liga com som e Ambilight, mas sem imagem.
- A TV desliga e liga sozinha durante a navegação USB ou navegação no PC via DLNA.
- A TV entra no modo de espera sozinha depois de 2 horas.
- Perda constante de som e imagem ao assistir canais analógicos.
- A imagem congela ao assisitir canais HD.
- Perda constante de som em determinados decodificadores conectados via HDMI.
- A TV emite um som de estalo durante a exibição do conteúdo de um dispositivo conectado via conexão HDMI.

Q5552_0.14.89.0 *(Data da publicação: 2011-12-02)*

- O aplicativo GINGA não funciona após assistir a vídeos no YouTube Leanback. (Aplicável somente ao Brasil)
- Não é possível trocar de canais durante a exibição de um canal analógico.
- Remoção da mensagem "Scrambled program" (Programa embaralhado) na página do banner de compra.
- A TV congela ao alternar/sair do modo de espera.
- Não é possível reproduzir arquivos de vídeo via conexão DLNA.
- A TV não exibe nada após iniciar. (Aplicável somente para 40PFL5806D/78)

Q5552_0.14.82.0 *(Data da publicação: 2011-11-24)*

IMPORTANTE: esse software NÃO é aplicável à série 7000.

- Introdução à nova linha de produtos (40PFL5806D/78).
- Suporte a mouse e teclado USB.
- Suporte a legendas USB (principalmente para a extensão de arquivo srt, sub e sami).
- aplicativo YouTube foi atualizado para o novo aplicativo YouTube Leanback.
- Agora, você pode selecionar os canais bloqueados usando as teclas P+/-.
- A TV não sai do modo de espera.
- Não é possível selecionar o formato de imagem ao escolher [Browse USB] (Procurar USB) ou [Browse PC] (Procurar PC).
- A mensagem "No Programme Available" (Nenhum programa disponível) é exibida ao trocar de canal.
- A luz Ambilight apaga sozinha. (Aplicável somente às séries 8000)

Q5552_0.10.107.0 *(Data da publicação: 2011-09-01)*

- A tela da TV pisca durante intervalos ao assistir canais digitais com o aplicativo Ginga. (Aplicável somente ao Brasil)
- Observada interferência na imagem durante inicialização da TV ou ao trocar de canal.

Q5552_0.10.106.0 *(Data da publicação: 2011-08-31)*

- Corrigido o erro de tradução do português exibido na tela.
- Aprimoramento da estabilidade da instalação de canais.
- Barras pretas verticais são exibidas na tela com certos formatos de imagem.
- Atraso de vídeo (sincronização labial) na conexão componente (Y Pb Pr).
- A função [Auto fill] (Preenchimento automático) não está funcionando. (Aplicável somente ao Brasil)
- A TV desliga e liga automaticamente na troca de canais com o aplicativo Ginga. (Aplicável somente ao Brasil)

- Os botões de canal 'CH+/-' da TV e do controle remoto não alternarão para os subcanais. (Aplicável somente à Argentina)

Q5552_0.10.94.3 *(Data da publicação: 2011-08-19)*

- Implementação da nova linha de produtos.
- A TV não reproduz imagem e som após sair do modo de espera.
- A mensagem "Video format not supported" (Formato de vídeo não compatível) é exibida na tela com o formato de vídeo 1080i HDMI de um determinado decodificador.
- A tela dividida com linhas verdes horizontais é exibida com o formato de vídeo 720p HDMI de um determinado decodificador.
- Faixas verticais são exibidas na tela com o formato de vídeo 720p HDMI de um determinado decodificador.

Q5552_0.9.18.0 *(Data da publicação: 2011-05-23)*

- Perda de áudio intermitente ao assistir à TV ou a um dispositivo conectado via HDMI.
- Exibição de tela verde ao navegar pela Online TV.
- Atraso de vídeo (problema de sincronização labial) durante a reprodução de vídeos do Youtube.
- A TV pára a reprodução automaticamente após duas horas assistindo a um filme alugado na Online TV.
- O canal é exibido em uma tela pequena no canto superior direito após sair de [Navegar pela Online TV].
- Recurso para renomear o ícone do dispositivo não permitido devido à falta de caracteres quando o idioma português estiver selecionado no menu.
- O erro de tradução para o português foi corrigido.

Q5552_0.9.13.0 *(Data da publicação: 2011-04-20)*

- Software de produção inicial.