PHILIPS

Соединительный элемент для трубки подачи молока

Picobaristo, Incanto, серии EP и SM

Съемный элемент облегчает очистку

CP0158

Соединительный элемент для трубки подачи молока

Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

Запасная деталь молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP, серии SM и Philips серии 5000.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Соединительный элемент для трубки подачи молока

CP0158/01

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HD8847, HD8834, HD8917

Совместимость:: HD8964, HD8965, EP3550/00, EP3551/00, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

Подходит для кофемашин:

HD8753/84, HD8766/01, HD8767/01, HD8768/01, HD8768/08, HD8768/09, HD8851/01, HD8915/77

Подходит для:

Модели GranBaristo: HD8966/11, HD8967/01, HD8968/01

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2020-09-03
Версия: 10.1.1

EAN: 08 71010 37461 57

www.philips.com