PHILIPS

Lot de 2 brosses latérales

EasyStar

CRP755

Pour remplacer les brosses latérales usées

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Les brosses latérales de votre EasyStar optimisent le nettoyage, même dans les angles. Au cours de leur vie, les brosses du EasyStar s'useront. Il est donc important de les remplacer afin de maintenir des performances de nettoyage optimales.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adapté aux types de produits :: FC8800/01, FC8802/01, FC8802/02

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-02-05
Version: 3.0.2