PHILIPS

Kaffeeauslauf

Xelsis

HD5092

Zur Abdeckung der Schaumkammer der SENSEO® Kaffeepadmaschine

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Dieser Kaffeeauslauf dosiert den Kaffee in Ihrem Xelsis Kaffeevollautomaten mit absoluter Präzision. Für Kaffee mit höchster Qualität!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil
Funktioniert mit den Produkttypen:
10003051, 10003052, 10003053, 10003250, 10003251, 10003252, 10003278, 10003279, 10003311, 10003312, 10003313, 10003314, 10003315, 10003054, 10003055, 10003450, 10003470, 10003471, 10003501, 10003562, 10003563, 10003564, 10003565, 10003566, 10003567, 10003568, 10003569, 10003570, 10003571, 10003572, 10003573, 10003575, 10003576, 10003577, 10003663, 10003730, 10003731, 10003732, 10003733, 10003773, 10003807, 10003885, 10003886

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum
2018-12-06
Version: 2.0.1

www.philips.com