

Historial de software

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

TPM82E_2.10 (*Fecha de publicación: 2012-09-12*)

- El televisor no responde al mando a distancia al cambiar a los canales France 24 o Balkan TV a través del proveedor de servicios digitales Teledünya. (Sólo aplicable para Turquía)
- La imagen se congela y el televisor no responde al mando a distancia al cambiar al canal Mezzo. (Solo aplicable para Serbia)
- El televisor no muestra vídeo después de iniciararlo cuando está conectado a un receptor de satélite (STB) a través de HDMI. (Sólo aplicable para Francia).
- Asignación de canales de YouSee. (Sólo aplicable para Dinamarca)
- Se ha cambiado la opción [Visual impaired] (Invidente) predeterminada de activada a desactivada.

TPM82E_2.09 (*Fecha de publicación: 2012-04-20*)

- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales de DI.TV. (Solo aplicable para Italia)
- Se ha añadido la opción del proveedor de servicios de cable Stofa a la lista de proveedores de servicios de cable de instalación de TDC. (Sólo aplicable para Dinamarca)
- Faltan canales de UPC. (Solo aplicable para los Países Bajos)
- La imagen se congela al reproducir archivos Motion JPEG.
- Se oye un audio diferente en algunos canales digitales. (Sólo aplicable para Mauricio)

TPM82E_2.07 (*Fecha de publicación: 2012-03-01*)

- Introducción de nuevas gamas de productos.

TPM82E_2.06 (*Fecha de publicación: 2011-11-24*)

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que actualice el televisor con este software ya que cubre una certificación importante.

- El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales digitales.
- La selección del proveedor de servicios digitales se proporciona en el menú de instalación de canales. (Sólo aplicable para Dinamarca)
- Pérdida intermitente del sonido al conectar un dispositivo externo a través de HDMI.

TPM82E_2.04 (*Fecha de publicación: 2011-09-02*)

- El televisor tiene sonido pero no imagen al cambiar a un canal HD. (Solo aplicable a 26PFL3606H/xx)
- Aparece el mensaje de actualización de la lista de canales después de cambiar de canal.
- Habilita la función de reordenación de canales para todos los proveedores de servicio, excepto para Ziggo. (Sólo aplicable para los Países Bajos)
- Permite a los usuarios desactivar la función de apagado automático tras 4 horas en el menú de apagado automático.

TPM82E_2.01 (*Fecha de publicación: 2011-06-08*)

- Software de producción inicial.