

Cronologia software

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

TPM82E 2.10 (*Data di pubblicazione: 2012-09-12*)

- Il TV non risponde al telecomando quando si passa ai canali France 24 o Balkan TV tramite il fornitore di servizi digitali Teledünya (solo per la Turchia).
- Blocco delle immagini e TV che non risponde al telecomando quando si passa al canale Mezzo (solo per la Serbia).
- Il TV non riproduce alcuna immagine video dopo l'avvio una volta effettuato il collegamento a un decoder (STB) mediante HDMI. (solo per la Francia).
- Assegnazione del canale YouSee. (solo per la Danimarca).
- Modificata l'opzione [Difficoltà visive] da attiva a non attiva.

TPM82E 2.09 (*Data di pubblicazione: 2012-04-20*)

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali (solo per l'Italia).
- Opzione del provider via cavo Stofa aggiunta all'elenco di installazione dei provider per l'installazione DVB-C (solo per la Danimarca).
- Canali UPC mancanti (solo per i Paesi Bassi).
- Blocco delle immagini quando si riproducono file jpeg animati.
- Su alcuni canali digitali viene riprodotto un altro audio (solo per le Mauritius).

TPM82E 2.07 (*Data di pubblicazione: 2012-03-01*)

- Introduzione di nuove linee di prodotti.

TPM82E 2.06 (*Data di pubblicazione: 2011-11-24*)

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di aggiornare il TV con questo software poiché comprende la maggior parte della certificazione.

- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali digitali.
- La scelta del fornitore dei servizi digitali può essere effettuata dal menu di installazione dei canali. (solo per la Danimarca).
- Perdita intermittente del sonoro quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.

TPM82E_2.04 (*Data di pubblicazione: 2011-09-02*)

- Il TV riproduce solo l'audio ma nessuna immagine quando si passa al canale HD. (applicabile solo a 26PFL3606H/xx).
- Dopo aver cambiato canale, viene visualizzato il messaggio di aggiornamento dell'elenco dei canali.
- Abilitazione della funzione di riorganizzazione dei canali per tutti i fornitori del servizio ad eccezione di Ziggo. (solo per i Paesi Bassi).
- Possibilità per gli utenti di disabilitare la funzione di "spegnimento automatico dopo le 4 ore" dal menu [Auto switch off] (Spegnimento automatico).

TPM82E_2.01 (*Data di pubblicazione: 2011-06-08*)

- Software di produzione iniziale.