

## **Historique du logiciel**

**REMARQUE:** chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants:

### **TPM82E 2.10 (*Date de publication: 2012-09-12*)**

- Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsque vous basculez sur les chaînes France 24 ou Balkan TV via le fournisseur de services numériques Teledünya (concerne uniquement la Turquie).
- L'image se fige et le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsque vous basculez sur la chaîne Mezzo (concerne uniquement la Serbie).
- Le téléviseur n'affiche pas d'image au démarrage, suite à la connexion d'un décodeur via HDMI (concerne uniquement la France).
- Attribution du canal YouSee (concerne uniquement le Danemark).
- L'option [Visual impaired] (Malvoyants) n'est plus activée mais désactivée par défaut.

### **TPM82E 2.09 (*Date de publication: 2012-04-20*)**

- Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes numériques (concerne uniquement l'Italie).
- La société de câblodistribution Stofa est ajoutée à la liste des sociétés de câblodistribution pour l'installation DVB-C (concerne uniquement le Danemark).
- Chaînes UPC manquantes (concerne uniquement les Pays-Bas).
- L'image se fige lorsque vous lisez des vidéos JPEG.
- Un contenu audio différent est diffusé sur certains canaux numériques (concerne uniquement l'île Maurice).

### **TPM82E 2.07 (*Date de publication: 2012-03-01*)**

- Présentation de nouvelles gammes de produits.

### **TPM82E 2.06 (*Date de publication: 2011-11-24*)**

***IMPORTANT: nous vous recommandons fortement de mettre à niveau votre téléviseur avec ce logiciel car il couvre la certification principale.***

- Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes numériques.
- La sélection des fournisseurs de services numériques est fournie dans le menu d'installation des chaînes (concerne uniquement le Danemark).
- Perte de son intermittente lorsque vous connectez un périphérique externe via HDMI.

**TPM82E\_2.04** (*Date de publication: 2011-09-02*)

- Le téléviseur produit du son mais pas d'image lorsqu'il est réglé sur une chaîne HD. (concerne uniquement le modèle 26PFL3606H/xx).
- Le message de mise à jour de la liste des chaînes s'affiche lorsque vous changez de chaîne.
- Fonction de réorganisation des chaînes pour tous les fournisseurs de services, à l'exception de Ziggo (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Possibilité pour les utilisateurs de désactiver la fonction d'arrêt automatique au bout de 4 heures dans le menu [Auto switch off] (Arrêt automatique).

**TPM82E\_2.01** (*Date de publication: 2011-06-08*)

- Logiciel de production initiale.