

## **Cronologia software**

**NOTA:** tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

### **Q5551 0.14.104.0** (Data di pubblicazione: 2012-11-26)

- L'applicazione di HbbTV non funziona (solo per la Repubblica Ceca).
- La funzione di ripresa della registrazione USB non funziona.

### **Q5551 0.14.101.0** (Data di pubblicazione: 2012-10-01)

- I sottotitoli non sono sincronizzati con il video.
- I sottotitoli vengono mostrati con colori strani.

### **Q5551 0.14.99.0** (Data di pubblicazione: 2012-07-23)

- Contenuto video da maxdome distorto con il formato immagine [Zoom automatico]. (solo per la Germania).
- Non è più possibile aprire il menu dei sottotitoli e P+/P- non funziona quando si passa da un canale all'altro con l'applicazione HbbTV accesa.
- Il TV continua a riavviarsi durante lo streaming da Videociety. (solo per la Germania).
- L'opzione [Perfect Natural Motion] (Movimento naturale) è attiva per impostazione predefinita; gli utenti la devono disattivare ogni volta che accendono il televisore. (solo per la serie 7000).
- Miglioramento delle prestazioni delle immagini.

### **Q5551 0.14.98.0** (Data di pubblicazione: 2012-05-16)

- Ritardo video (problema di sincronizzazione) durante la riproduzione video.
- Perdita di audio a intermittenza durante la visione di canali DVB-T (solo per i modelli T).

### **Q5551 0.14.97.0** (Data di pubblicazione: 2012-04-25)

- Il TV passa in modalità standby automaticamente dopo pochi minuti dall'accensione.
- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si guardano i canali satellitari (solo per i modelli K).
- Errori di traduzione delle voci OSD in ceco corretti (solo per i modelli K).
- La selezione "ON" o "OFF" effettuata nell'opzione di cancellazione automatica dei canali nel menu di impostazione dei satellite non viene evidenziata (solo per i modelli K).
- Impossibile accedere ai servizi CAM dal menu [OPTIONS] (OPZIONI) > [Interfaccia comune].

**Q5551 0.14.96.0** (Data di pubblicazione: 2012-03-09)

- Impossibile selezionare l'opzione [3D format] (Formato 3D) sul canale TV3 HD durante la trasmissione 3D (solo per la Spagna).
- Assenza di supporto per alcuni canali HD e 3D tramite scheda DSMART CI (solo per la Turchia).
- Impossibile eseguire il riordinamento automatico dei canali satellitari (solo per i modelli K).
- Perdita di immagini ad intermittenza con messaggio "Programma criptato" su schermo sui canali ZIGGO (solo per i Paesi Bassi).
- Miglioramento della traduzione delle voci OSD in tedesco (solo per i modelli K).

**Q5551 0.14.95.0** (Data di pubblicazione: 2012-02-01)

- Aggiunta un'opzione per disabilitare l'eliminazione di canali durante l'installazione in background (solo per i modelli K).
- Il televideo non funziona con il canale ZIGGO (solo per i Paesi Bassi).
- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online.
- Impossibile attivare MHEG (con il pulsante rosso) su un canale MHEG.
- Ambilight lampeggia a intermittenza. (Solo per la serie 7000)

**Q5551 0.14.93.0** (Data di pubblicazione: 2011-12-22)

- Il TV si avvia con audio e sistema Ambilight, ma non viene riprodotta alcuna immagine.
- Il TV si spegne e si riaccende da solo quando si effettua la ricerca su una chiave USB o su un PC tramite DLNA.
- Il TV entra automaticamente in modalità standby dopo 2 ore.
- Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici.
- Blocco delle immagini durante la visione di canali HD.
- Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI.
- Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA.
- Impossibile cambiare canale mentre si guarda un canale analogico.
- Rimosso il messaggio "Scrambled program" (Programma criptato) nella pagina del banner di acquisto.
- Impossibile scaricare film dal video store online (solo per la Germania).
- Il video sfarfalla mentre si guardano dei canali digitali (solo per la Finlandia).
- Immagini 3D sfuocate o doppie quando vengono trasmesse tramite l'antenna del TV.

**Q5551 0.14.88.0** (Data di pubblicazione: 2011-11-14)

- Supporto di tastiera USB e mouse USB.
- Supporto di sottotitoli USB (esclusivamente per file con estensione srt, sub e sami).
- L'applicazione di YouTube viene aggiornata alla nuova applicazione YouTube Leanback.

- Ora è possibile selezionare i canali bloccati utilizzando i tasti P+/-.
- Il TV non riesce a uscire dalla modalità standby.
- Impossibile selezionare il formato immagine quando si seleziona [Seleziona USB] o [Browse PC] (Ricerca PC).
- Visualizzazione sullo schermo del messaggio "Nessun programma disponibile" quando si cambia canale.
- La luce guida Ambilight si spegne da sola.
- Non vengono emessi suoni durante la riproduzione iniziale dei programmi messi in pausa (Pausa TV).

**Q5551 0.10.105.0** (Data di pubblicazione: 2011-09-02)

- Con questo software il TV è certificato CANAL READY.
- Con questo software il TV è certificato ZIGGO.
- Delle barre verticali nere compaiono sullo schermo durante la visualizzazione di alcuni formati immagine.
- Miglioramento della stabilità di installazione dei canali.
- Miglioramento della funzione di registrazione USB.
- Lingua irlandese aggiunta al menu delle lingue.
- L'errore di traduzione dell'OSD in portoghese è stato corretto.
- Trasmissione video in ritardo (sincronizzazione) attraverso il collegamento SCART e la connessione component (Y Pb Pr).
- Le immagini vengono allargate eccessivamente durante la visione di alcuni canali. (solo per il Regno Unito).
- Interruzioni audio quando si passa da un canale digitale a un altro. (solo per il Regno Unito).
- Il TV non visualizza alcuna immagine quando si passa da un canale digitale a uno analogico. (solo per il Regno Unito).
- I sottotitoli non vengono visualizzati correttamente. (solo per il Regno Unito).

**Q5551 0.10.94.1** (Data di pubblicazione: 2011-06-17)

- Software di produzione iniziale.