

## **Cronologia software**

**L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:**

**NOTA:** tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

### **TPM31E 2.18**

- Software unicamente per processi di produzione interni, non è richiesto alcun aggiornamento software da parte del consumatore.

### **TPM31E 2.17**

- Gli elenchi dei canali preferiti sono passati da 4 a 1.

### **TPM31E 2.16**

- Il TV non può riorganizzare/spostare i canali nelle posizioni non utilizzate.
- Miglioramento della traduzione in turco.
- Aggiunta di una nuova opzione di risparmio energetico nel menu Smart Picture.
- Assenza di audio quando si cambia canale (solo per la Slovacchia).
- Aggiunta del russo nel menu delle opzioni del televideo.
- La funzione di anteprima del canale non è più presente nella griglia dei canali.

### **TPM31E 2.08**

- Software di produzione iniziale.