

Software-Verlauf

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Q5431 0. 26.78.0

- Kein Ton von externen Geräten über HDMI-Verbindung.

Q5431 0. 26.76.0

- Kein Bild und kein Ton (leerer Bildschirm) wenn HD-Videoinhalte über eine HDMI-Verbindung wiedergegeben werden.
- TV-Menü reagiert äußerst langsam, wenn die Audiosprache beim digitalen Kabelempfang (DVB-C) geändert wurde.

Q5431 0. 26.75.0

- Die finnischen Untertitel werden nur dann angezeigt, wenn der Kanal gewechselt wird.

Q5431 0. 26.73.0

- Das Fernsehgerät schaltet sich von selbst aus und ein während der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Ungarisch kann im HDMI CEC-Gerätesprachmenü nicht mithilfe der Fernbedienung als Sprache ausgewählt werden.

Q5431 0. 26.72.0

- Bei digitalen HD-Übertragungen entstehen im Abstand von 10 bis 12 Minuten Standbilder bzw. Makroblöcke.

Q5431 0. 26.70.0

- Eine Fehlermeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt bei der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist.

Q5431 0. 26.69.0

- Das Fernsehgerät schaltete sich nach zwei Stunden Betriebsdauer automatisch aus.
- Alle Benutzereinstellungen (z. B. Programmlautstärke) gehen bei einer Sendereinstellung oder einer Senderaktualisierung verloren.
- Beim Umschalten von einem Free-to-Air- auf einen Pay TV-Sender wird auf dem Fernsehgerät die Meldung angezeigt, dass das Programm verschlüsselt ist.

Q5431 0. 26.66.0

- Wenn die EasyLink-Funktion im TV-Menü deaktiviert wurde, und Sie zu externen Quellen oder Fernsehsendern wechseln, wird die Sendernummer bzw. der Sendername nicht oder als nicht definiertes Format angezeigt.
- Nach einer Kabeleinrichtung über ein UPC-Netzwerk werden die Positionen der einzelnen Sender um 1 erhöht. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)

Q5431 0. 26.58.5

- Das Fernsehgerät funktioniert nicht mit anderen HDMI CEC-kompatiblen Geräten.
- Das Fernsehgerät speichert nicht alle Sender des UPC-Anbieters. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Einführung in die neue Scenea-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Fernsehgerät wie einen Bilderrahmen zu verwenden.

Q5431 0. 26.38.22

- Nach der Installation von digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nur ein analoger Sender gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Bei einigen Kanälen treten Mikroblöcke oder Verzerrungen auf.

Q5431 0. 26.38.21

- Digitale Kabeldienste werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert, und analoge Kabelsender werden in der Senderliste nicht aufgeführt.
- Analoge Kabelsender werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung in der Senderliste gespeichert, nachdem Sie sie während der analogen manuellen Installation als neue Sender gespeichert haben.
- Erhöhen Sie die maximale Anzahl der im Fernsehgerät speicherbaren Kabeldienste von 500 auf 700.

Q5431 0. 26.38.17

- Diese Software-Version dient nur Produktionszwecken, es ist keine Aktualisierung durch den Kunden erforderlich.

Q5431 0. 26.38.14

- Die Digitalkabel-Funktion (DVB-C) für die Ländereinstellungen Schweiz und Österreich wurde aktiviert.
- Deaktivieren des Programmbanners "Jetzt und nächste" nach einem Kanalwechsel Hierbei handelt es sich um eine neue EPG (Electronic Programme Guide)-Anforderung).

Q5431 0. 26.33.17

- Diese Software-Version dient nur Produktionszwecken, es ist keine Aktualisierung durch den Kunden erforderlich.

Q5431 0. 26.33.15

- Auf der linken Seite des Bildschirms erschien eine vertikale grüne Linie beim Bildformat "Nicht skaliert" über eine HDMI-Verbindung.
- Beim Ändern des Senders an der Set-Top-Box von Philips/Pace über eine HDMI-Verbindung kam es zu Videoausfällen.
- Beim Ändern des Radiosenders wurde der Hintergrund mit der Meldung, dass das Videoformat nicht unterstützt wird, ausgeblendet.

Q5431 0. 26.33.9

- Das Fernsehgerät konnte die Sender des Kabelnetzbetreibers Kabel Baden-Württemberg nicht speichern. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Bei einigen PC-Formaten konnte die korrekte Auflösung nicht angezeigt werden, und die Auflösung 640 x 480 wurde erzwungen.
- Bei der Wiedergabe von Medien im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts konnte über die Taste PROGRAM +/- keine andere Mediendatei ausgewählt werden.
- Es konnte nicht auf die Netzwerkfrequenz für die DVB-C-Installation zugegriffen werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Die Voreinstellung/Platzierung von analogen Sendern jenseits der Voreinstellungsnummer 2001 nach der Sendereinstellung ist nun möglich. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)

- Nach der Aktualisierung der Installation wurde der Sender von der ursprünglichen Voreinstellungsnummer auf Nummer 16384 verschoben. (Trifft nur zu, wenn als Land Litauen, Tschechische Republik oder Italien eingestellt wurde)

Q5431 0.26.29.5

- Nach der automatischen Installation wurden keine Sender gefunden. (Trifft nur zu, wenn als Land Ukraine und Bulgarien eingestellt wurde)
- Zertifizierung für Riks TV. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)

Q5431 0.26.24.8

- Nach der Aktualisierung der Installation verschwanden die Sender TF1, France2 und M6 von der Vorwahlliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde)

Q5431 0.26.24.4

- Es wurden falsche Programminformationen eingeblendet.
- Beim Ändern des Farbbereichs auf dem externen Gerät wurde ein grün blinkender oder leerer Bildschirm angezeigt.

Q5431 0.26.19.4

- MPEG4-Dateien auf dem USB-Flashlaufwerk konnten nicht wiedergegeben werden.

Q5431 0.26.19.2

- Ursprüngliche Produkt-Software.