

Cronologia software

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Q5551 0.140.47.0 *(Data di pubblicazione: 2012-03-22)*

- Aggiunta un'opzione per disabilitare l'eliminazione di canali satellitari durante l'installazione in background. (solo per i modelli K).
- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online. (solo per i modelli con Net TV).

Q5551 0.140.46.0 *(Data di pubblicazione: 2011-12-23)*

- È possibile avvertire un suono metallico tramite il collegamento HDMI.
- In seguito all'aggiornamento software fornito dall'operatore non sono più presenti i servizi HD+.
- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online.
- Il TV emette un ticchettio mentre è in riproduzione il contenuto di un dispositivo collegato tramite HDMI.

Q5551 0.140.44.0 *(Data di pubblicazione: 2011-12-12)*

- Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici.
- Perdita intermittente di audio o modifica repentina del volume sul collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI.
- Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA.
- Blocco delle immagini durante la visione di canali HD.

Q5551 0.140.40.0 *(Data di pubblicazione: 2011-09-02)*

NOTA: solo per i modelli con Net TV.

- Quando si accede a Net TV viene visualizzato il messaggio di errore "Philips server not found", Server Philips non trovato.

Q5551 0.140.39.0 *(Data di pubblicazione: 2011-07-27)*

- L'errore di traduzione dell'OSD in russo è stato corretto.
- Il TV non riproduce immagini dopo averlo acceso.

- Il TV non reagisce al telecomando dopo essere uscito dallo standby.
- Ritardo video (sincronizzazione) in caso di collegamento SCART e connessione Component (Y Pb Pr).
- Interferenza delle immagini sui canali digitali via cavo (DVB-C). (solo per la Germania).
- Il TV va in standby automatico dopo 2 ore. (solo per la Norvegia).
- Perdita dei canali quando si passa da un canale satellitare a un altro. (solo per i modelli K).

Q5551 0.140.37.0 (Data di pubblicazione: 2011-06-06)

- La riproduzione del formato video HDMI 1080i tramite alcuni decoder, comporta la visualizzazione sullo schermo del messaggio "Video format not supported" (Formato video non supportato).
- La riproduzione del formato video HDMI 720p tramite alcuni decoder, comporta la visualizzazione di uno schermo diviso con linee orizzontali verdi.
- Nessuna immagine o schermo nero su alcuni canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
- Il TV torna automaticamente alla lingua dell'audio principale durante la visione dei canali digitali. (solo per la Spagna).
- Impossibile selezionare alcune lettere dell'alfabeto russo dalla tastiera a video nel portale Net TV. (solo per i modelli Net TV).

Q5551 0.140.36.0 (Data di pubblicazione: 2011-05-18)

- Quando è selezionato il portoghese come lingua del menu, è impossibile ridenominare l'icona di un dispositivo a causa di caratteri mancanti.
- Il televideo non funziona con il collegamento SCART.
- Quando si accede alla Guida elettronica dei programmi (EPG), compare sempre come impostazione predefinita il primo canale dell'elenco anziché il canale attualmente visualizzato.
- Il TV non riproduce audio e viene visualizzato a intermittenza il messaggio "No video signal" (Nessun segnale video) durante la visione di canali satellitari tramite alcuni decoder (solo per i modelli K).
- Interruzione automatica del TV dopo 2 ore di visione di film presi a noleggio da Net TV. (solo per i modelli Net TV).
- Visualizzazione di uno schermo verdastro o rosato durante la navigazione su Net TV. (solo per i modelli Net TV).
- Il canale TV viene visualizzato in una piccola schermata nell'angolo superiore destro quando si esce da [Ricerca in Net TV]. (solo per i modelli Net TV).
- Audio e video intermittenti durante la visione di file video dal portale Net TV (solo per i modelli Net TV e solo per la Germania).

Q5551 0.140.34.0 (Data di pubblicazione: 2011-04-12)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
- Sui canali digitali (DVB-T) con contenuto HD appaiono macroblocchi (solo per la Spagna).

Q5551 0.140.32.0 (Data di pubblicazione: 2011-03-04)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
- Commutazione lenta tra i canali digitali via cavo (DVB-C).
- Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T).

Q5551 0.140.29.0 (Data di pubblicazione: 2011-02-17)

- Per consentire al TV di accettare l'aggiornamento software Com Hem CAM tramite OAD (solo per la Svezia).

Q5551 0.140.27.0 (Data di pubblicazione: 2011-01-11)

- Il TV trasmette l'audio a intermittenza dal collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Non tutti i canali/servizi sono visualizzati durante l'installazione dei canali (solo per la Svizzera).
- Il TV trasmette l'audio a intermittenza quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.
- Le immagini vengono distorte da linee verticali e micro-blocchi durante la visione di canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
- Impossibile visualizzare il servizio "France 24" in Net TV (solo per i modelli Net TV).

Q5551 0.140.25.0 (Data di pubblicazione: 2010-11-18)

- Il TV non visualizza i sottotitoli quando viene selezionato il danese come lingua del menu.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo la riattivazione dalla modalità standby se il TV era impostato sulla sorgente HDMI prima di passare alla modalità standby stessa.
- Il TV si accende da solo dalla modalità standby.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo aver cambiato canale sulla rete ZIGGO.
- Introduzione del nuovo Net TV Service Portal 2.5. (solo per i modelli Net TV).

Q5551 0.140.23.0 (Data di pubblicazione: 2010-10-28)

- Impossibile visualizzare il Televideo e/o i sottotitoli non vengono visualizzati su alcuni canali (solo per la Finlandia).
- Il TV passa alla modalità standby da solo dopo 2-3 ore di funzionamento.
- Il TV non visualizza il video nel formato originale da supporto USB.
- L'immagine non è stabile quando si guardano i canali digitali.
- L'immagine non è stabile durante la riproduzione tramite USB.
- Il TV si spegne e si riaccende da solo mentre si stanno guardando i canali satellitari (solo per i modelli K).
- Impossibile visualizzare i video in modalità schermo intero per alcuni servizi Net TV (solo per i modelli Net TV).

- La lingua del portale di Net TV è l'inglese per impostazione predefinita a prescindere dalle impostazioni del paese e della lingua (solo per i modelli Net TV).

Q5551 0.140.11.0 (Data di pubblicazione: 2010-10-08)

- I canali satellitari vengono salvati in corrispondenza di numeri/posizioni preimpostate errate (solo per i modelli K e per Austria e Svizzera).
- Immagini sfuocate con linee verticali.
- Migliorare le prestazioni delle immagini sui canali analogici.
- La sequenza di visualizzazione dei canali nell'EPG non combacia con l'elenco preimpostato nella griglia dei canali. (solo per la Germania).
- Il TV si SPEGNE e si RIACCENDE da solo mentre si guardano film presi a noleggio da NetTV (solo per i modelli Net TV).
- Sfarfallio delle immagini dopo l'avvio del TV.
- I segnali dei telecomandi dei lettori Philips interferiscono con il TV mentre si guardano i canali satellitari (solo per i modelli K).
- Il TV non emette alcun suono mentre si guardando i canali (DVB-T) digitali (solo per la Spagna).
- L'icona widget è stata rimossa dal menu principale (solo per i modelli Net TV).
- L'opzione "Cancella memoria Net TV" è stata spostata dal menu principale al menu del TV in [Setup] (Impostazioni) > [Network settings] (Impostazioni di rete) (solo per i modelli Net TV).

Q5551 0.75.60.1 (Data di pubblicazione: 2010-09-16)

- Con questo software il TV è certificato ZIGGO.

Q5551 0.75.59.0 (Data di pubblicazione: 2010-08-31)

- L'orologio del televideo sui canali digitali via cavo (DVB-C) non viene aggiornato; sullo schermo compare il messaggio di errore "No Teletext available" (Televideo non disponibile) anche se la pagina viene visualizzata (solo per i Paesi Bassi).
- Impossibile visualizzare il menu Common Interface dopo che il TV esegue un aggiornamento CAM.
- Televideo non disponibile sui canali digitali (DVB-T) dopo il riavvio del TV dalla modalità standby.
- Impossibile guardare i film a noleggio da NetTV (solo per i modelli con NetTV).
- Quando viene avviata la ricerca dei canali, il primo canale digitale via cavo (DVB-C) viene salvato in corrispondenza del numero preimpostato 2 invece dell'1 (solo per la Germania).
- Per migliorare la ricezione satellitare (solo per i modelli K).
- I canali satellitari vengono salvati in corrispondenza di numeri/posizioni preimpostate errate (solo per i modelli K e per Austria e Svizzera).
- Miglioramenti della connettività di rete per alcuni router, ad esempio i modelli Zyxel (solo per i modelli Net TV).

- Trasmissione video irregolare o in ritardo (problema di sincronizzazione) quando si utilizza l'opzione avanti veloce, indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma precedente/successivo, ecc... durante la riproduzione di file video MPEG4 e MKV da un dispositivo di archiviazione USB.

Q5551 0. 75.13.54 (Data di pubblicazione: 2010-06-25)

- Duplicazione dei canali nella lista dopo che questi ultimi vengono riordinati (applicabile solo ai modelli DVB-S).
- Il funzionamento del TV diventa estremamente lento dopo la modifica della lingua audio dal menu delle opzioni durante la ricezione DVB-C.
- Quando si passa a un canale con un formato audio diverso su alcuni decoder collegati tramite HDMI, è possibile che si verifichi la perdita intermittente del sonoro.
- L'opzione "Mostra tutti" nel menu delle opzioni non fa comparire i canali nella griglia (solo per la Germania).

Q5551 0. 75.13.43 (Data di pubblicazione: 2010-06-09)

- L'opzione "Teletext" (Televideo) del menu del TV è stata modificata in "Televideo".
- Perdita casuale di audio e video quando si passano in rassegna i canali/servizi a pagamento.
- I file immagine non possono più essere aperti dopo che sono stati aperti vari file in cartelle diverse su un'unità disco rigido esterna.
- Quando si eseguono le operazioni di avanti/indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma precedente/successivo ecc... durante la riproduzione di file video MPEG4 da un dispositivo di archiviazione USB, il video/audio non viene più riprodotto.
- Il pulsante rosso sul telecomando non funziona sul canale MHEG (solo per il Regno Unito).
- Quando si va avanti veloce sul file video presente nel dispositivo di archiviazione USB e poi si preme il tasto OK per tornare alla riproduzione normale, il video riparte dall'inizio.
- I sottotitoli non vengono visualizzati dopo che si cambia canale o servizio anche se questi ultimi sono stati precedentemente attivati.

Q5551 0. 72.21.0 (Data di pubblicazione: 2010-04-26)

- Leggero tremolio delle opzioni OSD durante la commutazione tra canali TV/AV e l'ingresso VGA.

Q5551 0. 72.20.0 (Data di pubblicazione: 2010-04-19)

- La selezione della lingua dei sottotitoli non funziona correttamente su certi canali.
- La guida elettronica ai programmi (EPG) non visualizza tutti i programmi in programmazione.

Q5551 0. 72.16.0 (Data di pubblicazione: 2010-04-15)

- Assenza di immagini o perdita di fluidità durante la riproduzione di contenuti video di un supporto VHS-VCR tramite collegamento Scart.

- I canali analogici non riproducono correttamente l'audio quando si spegne e si riaccende il TV in rapida successione tramite l'interruttore di alimentazione.
- Perdita audio HDMI dopo aver modificato il formato video sul dispositivo sorgente.
- L'aggiornamento software tramite USB non si avvia automaticamente.

Q5551 0.72.6.0 (*Data di pubblicazione: 2010-03-29*)

- Software di produzione iniziale.