

История версий ПО

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

Q5481 0. 26.78.0

- При подключении через HDMI отсутствует звук с внешних устройств.

Q5481 0. 26.76.0

- При подключении через HDMI во время воспроизведения видео в формате HD отсутствует изображение и звук (пустой экран).
- После изменения языка звукового сопровождения в цифровой кабельной сети (DVB-C) операции управления в меню телевизора выполняются крайне медленно.

Q5481 0. 26.75.0

- После переключения канала будут отображаться субтитры для финского языка.

Q5481 0. 26.73.0

- Телевизор сам выключается и включается во время просмотра платных каналов/при использовании платных служб, если установлен модуль условного доступа (CAM). (только для Нидерландов)
- Невозможно выбрать с помощью пульта ДУ венгерский язык в языковом меню на устройстве с поддержкой HDMI CEC.

Q5481 0. 26.72.0

- Появление стоп-кадров или макроблоков при просмотре каналов цифрового телевидения HD с интервалом 10-12 минут.

Q5481 0. 26.70.0

- Если установлен модуль условного доступа (CAM), во время просмотра платных каналов/при использовании платных служб на экране появляется сообщение об ошибке.

Q5481 0. 26.69.0

- Отключение телевизора после 2 часов работы.
- Потеря всех пользовательских настроек (например, разница громкостей) после обновления/настройки каналов.
- При переключении с каналов бесплатного вещания (Free-To-Air, FTA) на каналы платного вещания на экране телевизора отображается сообщение "Кодированная программа".

Q5481 0. 26.66.0

- Если функция EasyLink отключена в меню телевизора, при переключении на внешние входы или телеканалы номер канала или элементы экранного меню не отображаются или отображаются как в неизвестном формате.
- После проведения подключения кабелей сети UPC расположение канала/предустановки сдвигается на 1 шаг вперед. (только для Нидерландов)
- Улучшены параметры подключения к сети с использованием некоторых маршрутизаторов, например Zухel. (только для моделей с поддержкой Net TV).
- После проведения обновления ПО телевизора до версии 26.58.5 программный гид не отображает программы передач (пустое меню). (только для моделей с поддержкой Net TV).

Q5481 0. 26.58.5

- Телевизор не работает с другими устройствами, поддерживающими HDMI CEC.
- Телевизор не сохраняет все каналы провайдера кабельного телевидения UPC. (только для Нидерландов)
- Введена новая функция Scenea. Позволяет использовать телевизор в качестве фоторамки.

Q5481 0. 26.38.23

- Выпуск ПО для моделей 40PFL8664H и 40PFL7664H.

Q5481 0. 26.38.22

- После установки цифрового кабеля (DVB-C) в памяти сохранен только один аналоговый канал. (только для Нидерландов)
- Появление микроблоков или наложений при просмотре каналов.

Q5481 0. 26.38.21

- Услуги цифровой кабельной сети сохранены в неправильной последовательности или не под теми номерами, в списке каналов отсутствуют аналоговые кабельные каналы.
- После сохранения нового аналогового канала вручную аналоговые кабельные каналы отображаются в неправильной последовательности или не под теми номерами в списке каналов.
- Увеличено максимально возможное число услуг кабельной сети, сохраняемых в памяти телевизора (с 500 до 700).

Q5481 0. 26.38.17

- Начальный экран (голубой экран с логотипом PHILIPS) исчезает при использовании функции Ambilight в качестве фонового освещения (только для моделей с поддержкой Net TV).

Q5481 0. 26.38.14

- Сервер Philips недоступен, или нет доступа к Net TV. (только для моделей с поддержкой Net TV).
- После настройки цифровых каналов (DVB-T) данные в меню IP-EPG (электронный программный гид) отсутствуют. (только для моделей с поддержкой Net TV).
- Обеспечение поддержки кабельного вещания (DVB-C) для Швейцарии и Австрии.
- В меню настройки изображения отображается параметр "Демо HD Natural Motion" вместо "Perfect Natural Motion" (только для моделей 76x4, 78x4 и 86x4).

Q5481 0. 26.33.15

- Появится возможность отключения баннера текущей и следующей программы после изменения канала. Это новое требование EPG (электронный гид передач).
- При использовании подключения HDMI и при выборе параметра HE В МАСШТАБЕ в левой части экрана появляется вертикальная зеленая линия.
- Ослабление видеосигнала при переключении канала на телеприставке Philips/Pace при использовании подключения HDMI.
- "Зависание" телевизора при использовании портала Net TV (только для моделей с поддержкой Net TV).
- Отсутствие аудио- и видеосигнала в режиме телевизора в случае потери сигнала с веб-сайта во время просмотра фильма с портала Net TV (только для моделей с поддержкой Net TV).

- Исчезновение фона радиоканала и появление сообщения "Видео не поддерживается" при переключении радиоканалов.

Q5481 0.26.33.9

- Невозможность сохранения кабельных каналов провайдера Kabel Baden-Wurttemberg (только для Германии).
- Отсутствие оптимального разрешения для некоторых компьютерных форматов, использование низкого разрешения 640 x 480 пикселей.
- Невозможность выбора медиафайлов с помощью кнопки Program +/- во время воспроизведения файла из корневого каталога запоминающего устройства USB.
- Невозможность ввода частоты сети для настройки DVB-C (только для Нидерландов).
- Сохранение/размещение аналоговых каналов, начиная с номера 2001, после проведения настройки (только для Нидерландов).
- Исчезновение канала из исходного местоположения и перемещение на номер 16384 после проведения обновления (только для Литвы, Чешской республики и Италии).

Q5481 0.26.29.6

- После проведения автонастройки телеканалы отсутствуют (только для Украины и Болгарии).
- Запрос на сертификацию Riks TV (только для Норвегии).
- Доступ к электронному руководству пользователя с использованием [желтой] кнопки на пульте ДУ осуществляется не всегда (только для моделей с электронным руководством пользователя).
- Отсутствие смены языка звукового сопровождения при выборе в меню телевизора языка для цифрового канала из списка доступных языков вещания.
- Временная блокировка телевизора при подключении к YouTube (только для моделей с поддержкой Net TV).
- Поддержка DVB-T MPEG4 в Словении.
- Перемещение каналов Nederland 2 и Nederland 3 после проведения обновления (только для Нидерландов).

Q5481 0.26.24.8

- Исчезновение каналов TF1, France2 и M6 из сетки каналов после проведения обновления (только для Франции).

Q5481 0.26.24.4

- Первоначальное заводское программное обеспечение