

软件历史记录

最新软件版本可解决下列问题：

注：每个版本均包含在较早版本中发现问题的解决方案。

RAM10A 0.9Y (发表日期: 2010-08-26)

- 没有画面，但有声音。
- 电视的 LED 指示灯持续闪烁。

RAM10A 0.9T (发表日期: 2010-05-03)

- 电视在 USB 播放期间自行关闭。
- 在播放来自通过 HDMI 连接的飞利浦 HTS-7200 DVD 1080P 视频内容时画面闪烁。

RAM10A 0.9Q (发表日期: 2010-04-01)

- 原始生产软件。