

## **Historial del software (AZ390/12 y AZ390W/94)**

**El software más reciente mejora las versiones anteriores:**

**NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.**

### **Versión 8**

- Resuelve el problema por el que el dispositivo se apaga automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento en modo AUX.