

## **Softwaregeschiedenis (AZ390/12 en AZ390W/94)**

**Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:  
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.**

### **Versie 8**

- Lost het probleem op waarbij het apparaat na 15 minuten automatisch wordt uitgeschakeld in de AUX-modus.