

Software-Verlauf(BDP1300/F7/ F8/79/96/98/55/40 BDP1301/96)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Systemsoftwareversion 2.26

- BD-Live-Nachricht entfernt